


Qualidade e Tecnologia

# PARTES E PEÇAS

# Máquina de costura Industrial

Modelo: SS95-H-SP-BR




WWW.SUNSPECIAL.COM.BR

### **ÍNDICE**


1. MECANISMO DA MÁQUINA	
2. MECANISMO DE DO CHASSI DA MÁQUINA	.4
3. MISCELÂNEOS	.5
4. MECANISMO DE ACIONAMENTO DO VIRABREQUIM	.6
5. MECANISMO DE ACIONAMENTO DA AGULHA	
6. MECANISMO DE ACIONAMENTO DO LOOPER SUPERIOR	ß .8
7. MECANISMO DE ACIONAMENTO DO LOOPER SUPERIOR	.9
8. MECANISMO DE RELAÇÃO DIFERENCIAL	10
9. MECANISMO DE ALIMENTAÇÃO	11
10. MECANISMO DE CONDUÇÃO DE FACA	12
11. MECANISMO DO CALCADOR	13
12. MECANISMO DE LUBRIFICAÇÃO	14
13. ACESSÓRIOS	15


### 1. MECANISMO DA MÁQUINA



Revisão.00 - 3 -


## 2. MECANISMO DE DO CHASSI DA MÁQUINA






Revisão.00 - 4 -

### 3. MISCELÂNEOS




Revisão.00 - 5 -

### 4. MECANISMO DE ACIONAMENTO DO VIRABREQUIM



Revisão.00 - 6 -


### 5. MECANISMO DE ACIONAMENTO DA AGULHA



Revisão.00 - 7 -


# 6. MECANISMO DE ACIONAMENTO DO LOOPER SUPERIOR 37.

### 7. MECANISMO DE ACIONAMENTO DO LOOPER SUPERIOR




Revisão.00 - 9 -

## 8. MECANISMO DE RELAÇÃO DIFERENCIAL




Revisão.00 - 10 -

### 9. MECANISMO DE ALIMENTAÇÃO




Revisão.00 - 11 -

### 10. MECANISMO DE CONDUÇÃO DE FACA




Revisão.00 - 12 -

### 11. MECANISMO DO CALCADOR




Revisão.00 - 13 -

### 12. MECANISMO DE LUBRIFICAÇÃO



Revisão.00 - 14 -

### 13. ACESSÓRIOS



Revisão.00 - 15 -